

产品名称：蜂鸣器 3026 12V 音乐声



产品规格

产品价格：面议

详细信息：蜂鸣器异常监测方法：蜂鸣器工作异常多因BUZ1、供电电路、CPU异常所致。在进行按键时，若BUZ1的两端有正常驱动信号，说明BUZ1异常。否则查R5和CPU。怀疑BUZ1异常时，也可将数字万用表置于“二极管”挡，用表笔点击它的两个端子，若能发出“喀喇”的声音，说明它正常，否则说明它损坏。